

附件:

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
1	YZ4309231011010249	0602	B	安化县清塘铺镇鱼水村	111.7423778	28.03509848	3495.49	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	矿山建筑(工业广场、办公区、生活区、油	无主废弃(无法确认责任主体)
2	YZ4309231011010251	0602	B	安化县清塘铺镇鱼水村	111.7450812	28.0361795	2130.94	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	中转场	无主废弃(无法确认责任主
3	WS4309231011060012	0301	C	安化县清塘铺镇晓桥铺村	111.797481	28.05158872	1741.9	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
4	YZ4309231031030072	0301	C	安化县仙溪镇泉塘村	111.7963921	28.2437651	1162.79	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	废石(土)堆场(含排石场、地表剥离物临时堆场等)	无主废弃(无法确认责任主体)
5	WS4309231081030179	0302	C	安化县羊角塘镇大坪社区村	111.6302086	28.53743444	1142.19	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
6	WS4309231081040178	0302	C	安化县羊角塘镇大裕社区村	111.5976952	28.52553139	2191.01	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
7	WS4309231081060181	0307	C	安化县羊角塘镇板溪村	111.569739	28.56194323	913.95	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
8	WS4309231081070182	0302	C	安化县羊角塘镇董木溪村	111.606526	28.59937393	757.98	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
9	WS4309231081160892	0602	C	安化县羊角塘镇睦鲤村	111.6528964	28.52707778	4085.55	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
10	WS4309231081170608	0602	C	安化县羊角塘镇竹田村	111.6334401	28.48696712	4462.25	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
11	WS4309231081180171	0302	C	安化县羊角塘镇云盘村	111.6160541	28.46782868	2908.15	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
12	WS4309231091030168	0301	C	安化县冷水镇大桥水社区村	111.4663648	28.46446171	906.09	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
13	WS4309231091030169	0301	C	安化县冷水镇大桥水社区村	111.4663203	28.46514033	3960.88	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
14	WS4309231091060172	0301	C	安化县冷水镇金湖村	111.560055	28.49148914	2115.35	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
15	WS4309231091070161	0301	C	安化县冷水镇金阳村	111.5629186	28.45428275	1971.51	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
16	WS4309231091070170	0301	C	安化县冷水镇金阳村	111.5371293	28.4665991	462.25	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
17	WS4309231091080174	0301	C	安化县冷水镇马桥村	111.4817983	28.50855008	3032.4	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
18	WS4309231091130166	0302	C	安化县冷水镇东庄坪	111.4721549	28.4625327	3217.08	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
19	WS4309231091160610	0602	C	安化县冷水镇胡家村	111.4182166	28.49330344	8839	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
20	WS4309231110010066	0301	C	安化县奎溪镇白羊居民委员	110.8135987	28.22990221	959.53	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
21	WS4309231110010069	0301	C	安化县奎溪镇白羊居民委员	110.8100999	28.23452607	4891.65	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
22	WS4309231110010419	0103	C	安化县奎溪镇白羊居民委员	110.8501219	28.25980022	1749.46	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
23	WS4309231111020444	0301	C	安化县奎溪镇卢家田村	110.9038684	28.29535066	1951.37	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
24	WS4309231111030073	0301	C	安化县奎溪镇奎溪村	110.8472269	28.24810444	2467.65	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
25	WS4309231111040084	0301	C	安化县奎溪镇言槐村	110.8602127	28.27502785	4253.72	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
26	WS4309231111040409	0404	C	安化县奎溪镇言槐村	110.8716661	28.25368163	1095.59	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
27	WS4309231121090032	0301	C	安化县烟溪镇大阳村	110.8891925	28.11860473	1622.04	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
28	WS4309231121090298	0301	C	安化县烟溪镇大阳村	110.8744398	28.12137143	4929.34	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
29	WS4309231121110040	0301	C	安化县烟溪镇新云马村	110.8504259	28.15673463	2242.75	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
30	WS4309231121140200	0602	C	安化县烟溪镇黄洞冲村	110.8518701	28.1155775	4391.4	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
31	WS4309231131020006	0301	C	安化县渠江镇夫溪村	110.8881041	28.03786264	901.91	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
32	WS4309231151040108	0602	C	安化县柘溪镇梨坪村	111.1811403	28.32172886	1796.42	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
33	WS4309231151080119	0301	C	安化县柘溪镇双桥村	111.0954019	28.36938561	2346.56	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
34	YZ4309231161060246	0301	C	安化县乐安镇青峰村	111.6207387	28.02430401	1466.59	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	中转场	无主废弃(无法确认责任主
35	WS4309231161130018	0301	C	安化县乐安镇团云村	111.4993042	28.0687657	1239.05	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
36	YZ4309231161140281	0103	C	安化县乐安镇团红村	111.5074835	28.08745175	371.88	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	中转场	无主废弃(无法确认责任主
37	WS4309231161140282	0307	C	安化县乐安镇团红村	111.5071276	28.08806325	550.63	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
38	YZ4309231161140283	1207	C	安化县乐安镇团红村	111.5088889	28.08808876	654.39	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	中转场	无主废弃(无法确认责任主

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
39	WS4309231181060007	0307	C	安化县梅城镇黄泥村	111.6436774	28.03827297	1015.09	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主体)
40	YZ4309231181071078	0602	C	安化县梅城镇清水村	111.6742902	28.05074417	233.81	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	矿山建筑(工业广场、办公区、生活区、油	无主废弃(无法确认责任主体)
41	YZ4309231181140362	0602	B	安化县梅城镇长安村	111.5955923	28.20409872	24140.1	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	中转场	无主废弃(无法确认责任主体)
42	YZ4309231181140975	0602	B	安化县梅城镇长安村	111.594639	28.20335218	1109.1	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	矿山建筑(工业广场、办公区、生活区、油	无主废弃(无法确认责任主体)
43	WS4309231191030743	0602	C	安化县大福镇永盛村	111.9515834	28.21250736	4429.8	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主体)
44	WS4309231191360460	0301	C	安化县大福镇福欣村	111.8570042	28.30556486	3067.41	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主体)
45	WS4309231201040574	0301	C	安化县马路镇洞马村	111.0727762	28.41672792	1831.62	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主体)
46	YZ4309231201050566	0602	C	安化县马路镇严家庄村	111.0524321	28.40509347	19193.7	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	矿山建筑(工业广场、办公区、生活区、油	无主废弃(无法确认责任主体)
47	WS4309231201080098	0301	C	安化县马路镇马轸市村	111.0392979	28.30273189	3261.93	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主体)

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
48	WS4309231201120850	0602	C	安化县马路镇云台山村	110.9944382	28.38111697	1410.52	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
49	WS4309231201160115	0602	C	安化县马路镇岳溪村	110.9451897	28.33712364	6679.7	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
50	WS4309231211050870	0602	C	安化县东坪镇杨林村	111.3334058	28.42142891	4327.22	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	农用地转用	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
51	WS4309231211110511	0602	C	安化县东坪镇玉溪村	111.2453422	28.369625	5342.96	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
52	WS4309231211210568	0301	C	安化县东坪镇槎溪村	111.3147967	28.40709909	3894.24	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	农用地转用	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
53	WS4309231211230143	0602	C	安化县东坪镇泥埠桥村	111.2582847	28.40189818	4936.25	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
54	WS4309231221030092	0302	C	安化县江南镇金田社区村	111.407266	28.28904266	1899.09	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
55	YZ4309231221140509	0602	C	安化县江南镇黄石村	111.3743575	28.36811301	1438.97	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	压占	废石(土)堆场(含排石场、地表剥离物临时	无主废弃(无法确认责任主体)
56	WS4309231221170094	0301	C	安化县江南镇大众村	111.3978246	28.29300441	6628.37	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	农用地转用	划拨	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主

安化县新增历史遗留废弃矿山图斑清单

序号	采矿损毁土地编号	现状地类	权属性质	矿山位置	中心经度	中心纬度	图斑面积	矿山生产状态	用地批复情况	土地取得方式	损毁类型	成因类型	废弃情况
57	WS4309232001080015	0301	C	安化县高明乡久安村	111.8972168	28.06313614	6368.48	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
58	WS4309232091020103	0301	C	安化县田庄乡笔峰村	111.2997378	28.31603371	4111.1	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
59	WS4309232091020104	0301	C	安化县田庄乡笔峰村	111.2978777	28.31699485	2724.71	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	其他	其他	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主
60	WS4309232121120330	0307	C	安化县古楼乡古楼坪村	111.0666217	28.16175903	873.95	无法确认治理恢复责任主体,由政府承担治理恢复责任的无主废弃矿山	农用地转用	划拨	挖损	采掘场	无主废弃(无法确认责任主